# نظام تتبع احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة (WANTS)

## مديرية المظفر، محافظة تعز - نوفمبر 2021

أطلقت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة في اليمن وبالتعاون مع ريتش نظام لتتبع احتياجات المياه والصرف الصحي (ونتس) لتزويد بيانات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية عالية الجودة وتوفير معلومات عن برمجة وتخطيط أكثر فعالية للمياه والصرف الصحي والنظافة. وتتألف (ونتس) من مجموعة من أدوات المتابعة المنسَّقة التي توفر معلومات وتحليلات محدثة عن الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والاحتياجات في جميع أنحاء اليمن.

أدوات المقابلة المشتركة على مستوى الأسر هي أدوات (ونتس) على مستوى الأسرة والتي تستخدم في المناطق ذات الأولوية المشتركة. وتستند النتائج الواردة أدناه إلى 74 مقابلة مع الأسرة أجريت في مديرية المظفر بمحافظة تعز. تم جمع البيانات في نوفمبر 2021 [1] من قبل منظمة الوصول الإنساني. وينبغي أن تفسر هذه النتائج على أنها مؤشر على احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المظفر.




## التركيبة السكانية [2]

| | |
|---|---|
| مجموع السكان في المديرية | 180,466 |
| مجموع السكان النازحين في المديرية | 97,842 |
| معدل السكان الذين يعانون من إعاقة | %15 |

## المياه

| | |
|---|---|
| النسبة المئوية للأسر التي أبلغت عن استخدام مصادر مياه متعددة | %66 |
| النسبة المئوية للأسر التي أبلغت عن السفر لأكثر من 30 دقيقة لجلب المياه | %7 |
| النسبة المئوية للأسر التي أفادت بوجود كمية كافية من المياه للشرب والطبخ والاستحمام والاغتسال في ال 30 يومًا قبل جمع البيانات | %22 |
| النسبة المئوية من الأسر التي أبلغت عن معالجة مياه الشرب الخاصة بها | %9 |

نسبة الأسر التي أبلغت عن استخدام كل نوع من أنواع مصادر مياه الشرب الرئيسية في ال 30 يومًا قبل جمع البيانات:

| | |
|---|---|
| مياه موصولة بالأنابيب لحنفية عامة | %66 |
| مياه معبأة | %19 |
| مياه موصولة بالأنابيب للمجمع | %12 |
| أخرى | %2 |

تبين أن **2%** من الأسر تعتمد على مصادر المياه غير المحسنة [3] في ال ٣٠ يومًا قبل جمع البيانات.

نسبة **14%** من الأسر أبلغت عن وجود مشكلات تتعلق برائحة وطعم و / أو مظهر المياه الخاصة بهم في ال ٣٠ يومًا قبل جمع البيانات. تم الإبلاغ عن المشكلات التالية:

| | |
|---|---|
| طعم سيء | %100 |
| رائحة سيء | %40 |

## النظافة

نسبة **8%** من الأسر التي أبلغت عن توفر الصابون في مكان غسل اليدين

نسبة الأسر التي أبلغت عن استخدام كل أداة من أدوات غسل اليدين في في ال 30 يومًا قبل جمع البيانات:

| | |
|---|---|
| حوض غسيل مع صنبور مياه | %80 |
| حوض بسيط/ دلو بدون حنفيات | %9 |
| حنفية يدوية | %5 |
| دلاء مع حنفيات | %5 |

نسبة **99%** من الأسر أفادو بأنهم واجهو مشاكل في الوصول إلى الصابون فيال 30 يومًا قبل جمع البيانات. تم الإبلاغ عن المشكلات التالية:

| | |
|---|---|
| الصابون غالٍ جداً | %100 |

## الصرف الصحي

نسبة الأسر التي أبلغت عن استخدام كل مرفق من مرافق الصرف الصحي في ال 30 يومًا قبل جمع البيانات:

| | |
|---|---|
| مرحاض دافق / صب | %68 |
| كيس بلاستيك | %20 |
| مرحاض حفرة مع لوح ومنصة | %7 |
| مرحاض حفرة بفتحة تهوية | %5 |
| التغوط في العراء | %3 |
| رفض الإجابة | %3 |

نسبة **23%** من الأسرأفادو بأنهم يشاركو مرفق الصرف الصحي مع أسرة واحدة على الأقل فيال 30 يومًا قبل جمع البيانات.

1) بيانات يونيو / يوليو هي أحدث المصادر الثانوية المتاحة. 2) تستند جميع المعلومات الديموغرافية إلى توقعات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية في اليمن لعام 2021. 3) وتعرّف منظمة الصحة العالمية مصدر مياه الشرب المحسن بأنه مصدر يحمي، بحكم طبيعة بنائه، المياه بشكل كافٍ من التلوث الخارجي، ولا سيما من مخلفات الغائط

SOUL FOR DEVELOPMENT
WASH Cluster Water Sanitation Hygiene
REACH Informing more effective humanitarian action