




# Moçambique - Cidade da Beira

## Número de estruturas Inundadas por Bairro - No dia 19 de Março de 2019

Apenas Para Fins Humanitários  
Data de Produção: 25 de março de 2019



Zoom 1: Beira - Centro da cidade



Nota sobre a Metodologia: Extensão de água detectada por satélite a 19 de Março de 2019, usando Sentinel-1 - Resolução 10m

Fontes de informação:  
Análise da extensão de água: UNOSAT a 19 de Março de 2019 utilizando imagens de resolução de 1-10m do Sentinel.  
Bairros: REACH  
Planta dos edifícios: OSM

Nota: Informação, designações e limites presentes neste mapa podem não estar livres de erros e não implicam aceitação por parte dos parceiros, associados e financiadores/doadores REACH mencionados neste mapa.

Zoom 2: metodologia de Análise



Financiado por Humanitarian Aid and Civil Protection

REACH  
An initiative of  
IMPACT Initiatives  
ACTED and UNOSAT