


Cartographie du site de Baraka - Infrastructures

Zone de santé de Karisimbi, territoire de Goma, province du Nord Kivu

Novembre 2024 | République Démocratique du Congo



Contexte & Méthodologie

Dans l'est de la RDC, la période du 10 octobre au 30 novembre 2024 a été marquée par une recrudescence de la violence. Les affrontements entre le le Mouvement du 23 mars (M23) et d'autres groupes armés sont une source d'insécurité persistante dans les territoires de Rutshuru et Lubero. Les territoires de Masisi et de Walikale sont quant à eux touchés par les conflits opposant le M23 aux Forces Armées de la République du Congo (FARDC) et à leurs alliés. Les déplacements prolongés et l'accès limité à l'aide humanitaire continuent d'exacerber la complexité de la crise et la situation précaire des populations déplacées¹. D'après la Matrice de Suivi des Déplacements (DTM) de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)², plus de 40 000 personnes seraient en situation de déplacement dans le territoire de Masisi, au 30 novembre 2024.

Sur demande du cluster Coordination et Gestion des Camps (CCCM) et en partenariat avec le Haut-Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies (UNHCR) REACH a mené une collecte de 235 observations pour collecter des données cartographiques les 19 et 20 novembre 2024 afin d'identifier les contours actuels du site de Baraka ainsi que les différentes infrastructures disponibles et leur niveau de fonctionnement. En complément de cette cartographie, les équipes de REACH ont mené des entretiens avec 3 informateurs clés (leader communautaire et organisations non-gouvernementales), afin de collecter des informations sur les mouvements de populations, les difficultés rencontrées dans l'accès aux infrastructures et les besoins prioritaires.

Limites de l'évaluation

Les résultats rapportés par les Informateurs Clés (IC) ne sont pas représentatifs et doivent être considérés comme indicatifs, de plus certaines données rapportées peuvent être des estimations. La collecte des données cartographiques ont été effectuées à l'aide de guides, le relevé des infrastructures ainsi que de leur niveau de fonctionnalité dépendent ainsi de leur maîtrise du site, et peut contenir des lacunes.


Résultats clés

97.500

personnes déplacées résidaient sur le site de Baraka, selon les estimations des IC.

208

Infrastructures relevées sur le site de Baraka



des infrastructures relevées sur le site de Baraka étaient **fonctionnelles**

1. IOM, [Report#23_North Kivu province](#), 5 december 2024

2. DTM-OIM, [Rapid Crisis Assessment M23](#), octobre 2024



Infrastructures disponibles sur le site



Éducation

- 3 écoles primaires relevées sur site
- 1 des 3 infrastructures d'éducation n'était pas fonctionnelle lors de la collecte de données cartographiques
- Principaux obstacles rapportés par les IC dans l'accès aux infrastructures d'éducation : l'**absence d'infrastructures fonctionnelles**.



Gestion du site

- 1 bureau de gestion du site, fonctionnel
- 1 point d'information, fonctionnel



Éclairage


- 19 lampadaires solaires relevées sur site
- 18 des 19 lampadaires étaient fonctionnels



Autres

- 15 points de dépôt d'ordure, tous fonctionnels
- 3 lieux de prière, tous fonctionnels

Site de Baraka : Infrastructures (novembre 2024)



Infrastructures disponibles sur le site

Dans le site de Baraka, les IC ont rapporté la présence d'infrastructures Eau, Hygiène et Assainissement (EHA), de marchés ou points de vente, d'un bureau de gestion du site et d'espaces communautaires. Lors de la collecte des données cartographiques, des infrastructures de santé, d'éducation et d'éclairage ont également été relevés.



EHA

- **131** d'infrastructures EHA relevées sur site
- **56%** d'infrastructures EHA fonctionnelles relevées sur site
- Principaux obstacles rapportés par les IC dans l'accès aux infrastructures EHA : le **nombre insuffisant** d'infrastructures et l'**approvisionnement en eau**.



Santé

- **4** infrastructures de santé relevées sur site, dont **3** pharmacies et **1** clinique mobile
- **Toutes** étaient fonctionnelles
- Principaux obstacles rapportés par les IC dans l'accès aux infrastructures de santé : les **horaires de fonctionnement limités**.



Marchés

- **10** marchés ou points de vente relevés sur site
- **Tous** fonctionnels

Site de Baraka : Infrastructures (novembre 2024)

