


- Forage réhabilité
- Latrine
- Puits
- Source d'eau
- Ecole
- Pont/passage cours d'eau
- Eglise
- Route principale
- Sabone Quartier



Informations additionnelles: Au 1er juin 2018, les latrines communales n'étaient pas fonctionnelles.  
Le puits situé près de l'école n'était pas fonctionnel.  
Le pont sur l'axe Mbres n'était pas praticable, mais le passage du cours d'eau restait possible.  
Les forages ont été réhabilités par l'ONG ACTED au premier semestre 2018

Source: REACH/ACTED  
Imagerie Satellite: ESRI  
Projection: WGS 1984  
Contact: reach.mapping@impact-initiative.org  
Fichier: CAR\_Map\_Mourouba\_ref\_13jun2018

Note: Les données, désignations ou frontières utilisées dans cette carte ne sont pas garanties sans erreur et n'impliquent en aucun cas la responsabilité ni l'approbation de REACH, de ses partenaires ou organisations associées, ni des bailleurs de fond mentionnés sur cette carte.