


Introduction

Au cours des dernières années, le Niger a été témoin de nombreuses crises sécuritaires et climatiques aggravant les défis sanitaires et alimentaires auxquels doit faire face la population. La région de Tillabéri est particulièrement impactée par les crises actuelles avec plus de 1,3M de personnes en besoin d'assistance humanitaire, selon l'aperçu des besoins humanitaires de février 2022 (HNO). Les récentes incursions des groupes armés non étatiques à la frontière nigéro-malienne ont fortement fragilisé la population locale et provoqué des mouvements de populations importants dans toute la région (130 023 réfugiés et 67 817 déplacés internes en janvier 2022).¹

Afin de répondre de manière rapide et coordonnée à cette crise humanitaire d'envergure, les acteurs humanitaires font face à un besoin croissant et constant d'information. C'est pour répondre à ces besoins que REACH a réalisé cette cartographie des infrastructures sociocommunautaires dans les sites des personnes déplacées internes (PDI). L'objectif de l'étude est de couvrir les localités répertoriées afin de présenter un aperçu des infrastructures sociocommunautaires présentes sur les sites que celles en dehors des sites utilisés couramment par les déplacés. De plus, un survol détaillé de la situation des abris et des dynamiques de déplacement est aussi présenté.


REACH a mené des collectes des données dans les zones d'intervention de la structure de coordination de réponses d'urgence (RRM), dont le site de déplacé de N'gagala/N'gortogol.



Interventions humanitaires	Rénovation	Construction
Latrines	4	3
Points d'eau	11	4
Santé	1	-
Education	1	-
Marchés	-	-

Carte 1. Infrastructures socio-communautaires du site des PDI de N'gagala

Les infrastructures présentes sur le site de déplacés de N'gagala/N'gortogol ont été répertoriées ainsi que les infrastructures en dehors du site utilisées par les personnes résidant sur le site des PDI.



¹ UNHCR, janvier 2022. "Population of concern - Niger". [Lien](#)

² CSI - Centre de santé intégré

Accessibilité des infrastructures

Types	Infrastructures	Nombres	Accessibilité	Difficile d'accès pour...
Education	Primaire	3	Accessible	-
Santé	Case de santé	1	Accessible	-
Eau	Borne fontaine/Château/Fontaine publique/Forage à motricité humaine/Puits cimenté	14	Accessible	-
Hygiène	Latrine bloc / individuelle	5	Accessible	-

Principaux obstacles à l'accès à l'infrastructure (nombre d'infrastructures concernés)

Trop éloigné

Trop cher

Trop de gens utilisent déjà cette infrastructure

Uniquement accessible aux communautés hôtes

	Eau	Education	Hygiène	Santé	Commerce
Trop éloigné	-	-	-	-	-
Trop cher	-	-	-	-	-
Trop de gens utilisent déjà cette infrastructure	-	-	-	-	-
Uniquement accessible aux communautés hôtes	-	-	-	-	-

Infrastructures EHA (Eau, Hygiène et Assainissement)

Nom	Nombre	Nombre des infrastructures durables	Nombre avec une bonne qualité d'eau ³
Latrines individuelles	1	1/1	-
Latrines à bloc	4	4/4	-
Borne fontaine	2	1/2	2/2
Château	3	3/3	3/3
Fontaine publique	4	4/4	4/4
Forage à motricité humaine	4	3/4	4/4
Puits cimenté	1	1/1	0/1

Une infrastructure d'eau est perçue comme durable lorsque celle-ci a accès à une source d'eau ou un approvisionnement en eau durable sur le long terme et que l'infrastructure est régulièrement maintenue en état de marche.

Usages de l'eau le plus commun des infrastructures



Bétail - 10/14 infrastructures




Domestique - 14/14 infrastructures



Boisson - 14/14 infrastructures

Nombre d'infrastructures utilisées pour cet usage / nombre total d'infrastructure d'eau cartographiées sur le site.

Infrastructures d'eau payantes / non payantes



Coût médian du bidon de 25L pour les infrastructures d'eau payantes selon les informateurs-clés - **25 FCFA**

Infrastructures de santé

Nom	Fréquentation de patients (nb. de personnes / jour)	Capacités d'accueil (nb. de personnes / jour)
Case de santé	40	30

Coût d'une consultation médicale standard - Selon les responsables des infrastructures sanitaires, aucun frais n'est demandé lors des consultations générales.

Nombre d'infrastructures de santé ayant

Une pénurie de médicaments au cours des trois derniers mois

0%

Un nombre insuffisant de personnel médical

100%

Pas d'infrastructures EHA fonctionnelles

0%

Marchés

Journée/s d'ouverture des marchés : **Tous les jours**

Temps moyen pour accéder aux marchés : **Plus de deux heures**

Présence suffisante de produits en quantité : **Oui**

Groupes de produits disponibles sur les marchés

Marché mixte

Céréales, racines et tubercules

Légumineuses et noix

Lait et autres produits laitiers

Viandes, poissons et oeufs

Légumes et feuilles vertes

Fruits

Huiles, gras et beurre

Sucre ou produits sucrés

Epices et condiments

Produits hygiénique

Produits pour le foyer

Diversités carburants

● Non disponible ● Non disponible pour le moment ● Disponible

Infrastructures éducatives⁴

Capacité d'accueil :

200/180/250

Nombre de classes :

3/3/3

Nombre d'enseignants :

3/0/3

Nombre d'élèves :

185/0/226


Nombre de garçons :

67/0/149


Nombre de filles :

118/0/77

Nombre d'écoles disposant d'une cantine opérationnelle



Nombre d'écoles disposant d'infrastructures EHA opérationnelles




Les trois écoles primaire n'ont pas d'électricité. L'accès aux infrastructures éducatives est gratuit pour les déplacés internes.

³ Eau ayant un goût, un aspect et une odeur considérée comme acceptable.

⁴ Les nombres représentent les effectifs des trois écoles. L'une des écoles est non fonctionnel d'ou les chiffres 0 au niveau des effectifs.

Carte 2. Cartographie des mouvements de populations vers le site de N'gagala / N'gortogol



Estimation des populations déplacées dans le site de déplacés, selon les IC

Réfugiés	Entre 100 et 500
Déplacés internes	Entre 500 et 1000
Retournés	Oui retournés internes

Nombre moyen de déplacement au cours des trois dernières années

Entre 3 et 5

Intentions de départ des déplacés selon les IC


Proportion des déplacés du site souhaitant quitter le site dans les trois prochains mois	Entre 1 à 5%
--	--------------

Communes de destination envisagées	N/A
------------------------------------	-----


Pays de destination envisagé	N/A
------------------------------	-----

Au cours des derniers mois précédant la collecte de janvier 2022, les informateurs clés (IC) communautaires enquêtés ont observé **une récente vague de déplacement provenant des communes de Bosso, N'guigmi, Gueskerou et Kablewa vers le site de PDI de N'gortogol et N'gagala**. Selon les IC, les principales causes de déplacement mentionnées sont la détérioration de la situation sécuritaire marquée par l'incursion des groupes armés non étatiques, l'insécurité alimentaire et les insuffisances d'aide humanitaire. La population déplacée sont venues sur le site à cause de la meilleure situation sécuritaire, la présence des infrastructures de base, la présence des parents et de meilleures opportunités économiques.

Principales causes de départ de leurs communautés de provenance



Principales raisons d'arrivée dans le site d'accueil



Situation des abris existants sur le site selon les IC

En parallèle de l'exercice de cartographie des infrastructures, des entretiens de groupes ont été menés avec des acteurs communautaires ayant une bonne connaissance du site de déplacement. Deux groupes de discussion distincts ont été organisés par localité afin de recueillir de manière séparée des informations sur les intentions de déplacements, la situation des abris sur le site ainsi que les retours sur l'assistance reçue en biens non alimentaires et abris. Les données présentées ci-dessous proviennent de ces entretiens. Celles-ci ne sont qu'indicatives et non représentatives pour l'ensemble de la population résidant sur le site de n'gagala/n'gortogol.

Nombre d'abris habitables sur le site : 1016

Espaces vides présents sur le site : entre 25% et 50%

Taux d'occupation des abris : plus de 50 % de l'espace du site est occupé

Proportion des différents type d'abris utilisés dans ces sites

Type d'abris	Proportion des déplacés	Satisfaction des déplacés	Modalités de location	Problèmes rencontrés
Habitat en paille	Plus de la moitié	Plus ou moins satisfait	Appartient aux ménages/abris prêter	Problèmes d'espace et murs
Abris d'urgence	Moins de la moitié	Pas vraiment	Appartient aux ménages	Problèmes d'espace

Assistance en abris et biens non alimentaires

La majorité des déplacés vivant sur le site n'ont pas reçu une assistance en abris et en biens non alimentaires au cours des trois derniers mois, selon les informateurs clés.


Adéquation de l'assistance avec les besoins des populations déplacés:

Assistance humanitaire en abris - N/A

Assistance humanitaire en biens non alimentaires - N/A

Étant donné que les IC ont mentionné que les déplacés du site n'ont reçu d'aide, ils n'ont pas indiqué de problèmes liés à l'assistance en abris et autres biens non alimentaires au cours des trois derniers mois. Ils n'ont pas également pas reçu d'informations sur les programmes d'assistance humanitaires ni été consultés vis-à-vis de leurs besoins.

Recommandations basées sur les données récoltées



Méthodologie

Afin de collecter ces données, des entretiens quantitatifs structurés ont été menés avec des IC pour chaque infrastructure et à travers des entretiens groupés mixtes avec des IC issus des communautés de déplacés (tels que par exemple les boulamas des différents groupes de déplacés) et de la communauté hôte (chefs communautaires, sages du village, chefs religieux).

Toutes les infrastructures sociocommunautaires de bases ont été aussi cartographiées et leur état évalué à l'aide d'entretiens avec le/la responsable de chaque infrastructure, ou à défaut un/e salarié/e. Afin d'élaborer une cartographie précise des sites, le périmètre des sites fut enregistré grâce à des coordonnées GPS. Cette évaluation inclut également des entretiens groupés avec plusieurs IC (responsables des sites, boulamas des différents groupes de déplacés et membres du comité de gestion) réalisés à l'aide d'un questionnaire structuré.

Ces entretiens permettront de collecter aussi des informations triangulées sur les tendances de déplacement et les intentions de rester des populations sur le site.

Limites

Les données représentées dans ce rapport ont été récoltées auprès d'IC recommandés par l'intermédiaire du gestionnaire de site. Ainsi, il est possible que certaines infrastructures ont pu être omises au cours de la collecte de données. De plus, certains IC ayant une connaissance technique des infrastructures n'étaient pas présentes au cours de la visite des enquêteurs. Seulement, les coordonnées GPS de ces infrastructures ont été ainsi collectés.

Dans de nombreux sites, tous les différents types d'infrastructures n'étaient pas représentés. La fiche présente uniquement des données sur les infrastructures cartographiées sur les sites. Certaines sections de cette fiche ne présentent ainsi pas de données si le type d'infrastructure décrit n'existe pas sur ce site.