


Ce factsheet fournit un aperçu des résultats clés de l'évaluation en abris réalisée à Abounga, commune de Maine-Soroa, département de Maine-Soroa.

Les résultats sont basés sur des données collectées entre le 17 et le 20 décembre 2015, auprès de 25 ménages déplacés, et peuvent être généralisés à la population totale du village avec un taux de confiance de 95% et une marge d'erreur de 12%.

Ce factsheet a été réalisé dans le cadre de l'évaluation rapide en abris, effectuée dans 14 localités de la région de Diffa. REACH a effectué une évaluation de 1317 ménages déplacés pour mieux comprendre la situation en abris, les besoins, et les capacités des réfugiés nigériens, des retournés nigériens, ainsi que des déplacés internes. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Niger avec l'appui du groupe de travail Abris et Biens non Alimentaires, a collaboré à la réalisation de l'évaluation.



🚶 Déplacement

Statut des ménages déplacés:

48% Réfugiés
16% PDIs
36% Retournés



Nombre moyen de déplacements: 1
Durée moyenne sur le site actuel: 52 semaines

Volonté de rester sur le site actuel:

96% oui
4% non



🏠 Typologie des abris des déplacés

Type d'abri:

Bâtiment public 4%
Abri temporaire 64%
Famille d'accueil 0%
Location 4%
Logement fixe 28%

Matériau principal de l'abri, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Paille-végétation	58%	25%	67%
Tissu	0%	0%	0%
Tôle-bâche	33%	25%	0%
Banco	0%	50%	33%
Autres matériaux	8%	0%	0%

Nombre moyen de personnes par pièce : 5
Surface moyenne couverte par personne: 7 m²

🏠 Conditions des abris des déplacés

Conditions observés par des enquêteurs:

Etat de la toiture:

32% Mauvais
44% Moyen
24% Bon



Etat des murs:

44% Mauvais
32% Moyen
24% Bon



Etat des portes et fenêtres:

48% Mauvais
24% Moyen
28% Bon



Etat du sol:

0% Mauvais
36% Moyen
64% Bon



Ménages déplacés ayant la propriété de l'abri: 60%

Ménages payant un loyer: 4%

📦 Biens de première nécessité

Combustible utilisé:

100% Bois
0% Charbon



Score NFI, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Bon (8-10)	83%	100%	78%
Moyen (5-7)	17%	0%	22%
Mauvais (0-4)	0%	0%	0%

🚰 Eau, Hygiène et Assainissement

Type de latrines:

Latrines partagées 12%
Latrines privées 12%
Plein air 76%

Accès à l'eau:

Robinet (au réseau) 56%
Puits extérieur 8%
Pas de puits 20%
Source non protégée 16%

Distance au point d'eau

Moins de 200m 52%
Entre 200 et 500m 8%
Plus de 500m 40%

👥 Assistance et Capacités

Ménages ayant reçu au moins une assistance humanitaire: 76%
(tous types d'assistances confondues)

Ménages ayant effectué des réparations dans l'abri depuis l'arrivée des déplacés: 52%

Ménages ayant la capacité de réaliser des réparations au sein de l'abri: 60%

Ménages disposés à entreprendre la construction de latrines: 64%

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de l'abri: 20%

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de la zone d'habitation: 12%

👤 Profil démographique des déplacés*

Taille moyenne du ménage: 7

Taux de dépendance moyen du village: 140

Ce ratio désigne le rapport du nombre d'individus supposés «dépendre» des autres pour leur vie quotidienne, et le nombre d'individus en âge de travailler, capables d'assumer cette charge. Les données sont montrées comme la proportion des personnes inactives par rapport à 100 personnes en âge de travailler.

Distribution de la population par âge:

Personnes âgées, 60+ 3%
Adultes, 18-59 32%
Jeunes, 12-17 10%
Enfants, 0-11 55%

👤 Vulnérabilités


Ménages dirigés par une femme seule: 20%

Ménages comprenant au moins une personne vulnérable ou handicapée: 24%

Ce factsheet fournit un aperçu des résultats clés de l'évaluation en abris réalisée à Bosso, commune de Bosso, département de Bosso.

Les résultats sont basés sur des données collectées entre le 17 et le 20 décembre 2015, auprès de 222 ménages déplacés, et peuvent être généralisés à la population totale du village avec un taux de confiance de 95% et une marge d'erreur de 6%.

Ce factsheet a été réalisé dans le cadre de l'évaluation rapide en abris, effectuée dans 14 localités de la région de Diffa. REACH a effectué une évaluation de 1317 ménages déplacés pour mieux comprendre la situation en abris, les besoins, et les capacités des réfugiés nigériens, des retournés nigériens, ainsi que des déplacés internes. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Niger avec l'appui du groupe de travail Abris et Biens non Alimentaires, a collaboré à la réalisation de l'évaluation.



🚶 Déplacement

Statut des ménages déplacés:

48% Réfugiés
11% PDIs
41% Retournés



Nombre moyen de déplacements: **3**
Durée moyenne sur le site actuel: **18** semaines

Volonté de rester sur le site actuel:

91% oui
9% non



🏠 Typologie des abris des déplacés

Type d'abri:

Bâtiment public 3%
Abri temporaire 23%
Famille d'accueil 24%
Location 11%
Logement fixe 40%

Matériau principal de l'abri, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Paille-végétation	81%	33%	23%
Tissu	9%	42%	68%
Tôle-bâche	1%	17%	0%
Banco	5%	8%	8%
Autres matériaux	4%	0%	1%

Nombre moyen de personnes par pièce : **6**
Surface moyenne couverte par personne: **4 m²**

🏠 Conditions des abris des déplacés

Conditions observés par des enquêteurs:

Etat de la toiture:

71% Mauvais
18% Moyen
12% Bon



Etat des murs:

71% Mauvais
17% Moyen
12% Bon



Etat des portes et fenêtres:

83% Mauvais
8% Moyen
9% Bon



Etat du sol:

58% Mauvais
26% Moyen
16% Bon



Ménages déplacés ayant la propriété de l'abri: **51%**

Ménages payant un loyer: **5%**

📦 Biens de première nécessité

Combustible utilisé:

97% Bois
3% Charbon



Score NFI, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Bon (8-10)	16%	4%	71%
Moyen (5-7)	61%	13%	13%
Mauvais (0-4)	23%	83%	15%

🚰 Eau, Hygiène et Assainissement

Type de latrines:

Latrines partagées 45%
Latrines privées 18%
Plein air 37%

Accès à l'eau:

Robinet (au réseau) 24%
Puits extérieur 16%
Pas de puits 3%
Source non protégée 56%

Distance au point d'eau

Moins de 200m 14%
Entre 200 et 500m 27%
Plus de 500m 59%

👥 Assistance et Capacités

Ménages ayant reçu au moins une assistance humanitaire: **46%**
(tous types d'assistances confondues)

Ménages ayant effectué des réparations dans l'abri depuis l'arrivée des déplacés: **36%**

Ménages ayant la capacité de réaliser des réparations au sein de l'abri: **37%**

Ménages disposés à entreprendre la construction de latrines: **43%**

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de l'abri: **12%**

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de la zone d'habitation: **15%**

👤 Profil démographique des déplacés*

Taille moyenne du ménage: **10**

Taux de dépendance moyen du village: **141**

Ce ratio désigne le rapport du nombre d'individus supposés «dépendre» des autres pour leur vie quotidienne, et le nombre d'individus en âge de travailler, capables d'assumer cette charge. Les données sont montrées comme la proportion des personnes inactives par rapport à 100 personnes en âge de travailler.

Distribution de la population par âge:

Personnes âgées, 60+ 9%
Adultes, 18-59 20%
Jeunes, 12-17 21%
Enfants, 0-11 50%

👤 Vulnérabilités


Ménages dirigés par une femme seule: **56%**

Ménages comprenant au moins une personne vulnérable ou handicapée: **17%**

Ce factsheet fournit un aperçu des résultats clés de l'évaluation en abris réalisée à Boudoum, commune de Maine-Soroa, département de Maine-Soroa.

Les résultats sont basés sur des données collectées entre le 17 et le 20 décembre 2015, auprès de 61 ménages déplacés, et peuvent être généralisés à la population totale du village avec un taux de confiance de 95% et une marge d'erreur de 10%.

Ce factsheet a été réalisé dans le cadre de l'évaluation rapide en abris, effectuée dans 14 localités de la région de Diffa. REACH a effectué une évaluation de 1317 ménages déplacés pour mieux comprendre la situation en abris, les besoins, et les capacités des réfugiés nigériens, des retournés nigériens, ainsi que des déplacés internes. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Niger avec l'appui du groupe de travail Abris et Biens non Alimentaires, a collaboré à la réalisation de l'évaluation.



🚶 Déplacement

Statut des ménages déplacés:

62% Réfugiés
30% PDIs
8% Retournés



Nombre moyen de déplacements: 1
Durée moyenne sur le site actuel: 52 semaines

Volonté de rester sur le site actuel:

93% oui
7% non



🏠 Typologie des abris des déplacés

Type d'abri:

Bâtiment public 0%
Abri temporaire 80%
Famille d'accueil 3%
Location 0%
Logement fixe 16%

Matériau principal de l'abri, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Paille-végétation	71%	67%	60%
Tissu	5%	17%	0%
Tôle-bâche	13%	11%	0%
Banco	5%	6%	40%
Autres matériaux	5%	0%	0%

Nombre moyen de personnes par pièce : 4
Surface moyenne couverte par personne: 2 m²

🏠 Conditions des abris des déplacés

Conditions observés par des enquêteurs:

Etat de la toiture:

38% Mauvais
23% Moyen
33% Bon



Etat des murs:

59% Mauvais
8% Moyen
33% Bon



Etat des portes et fenêtres:

54% Mauvais
13% Moyen
33% Bon



Etat du sol:

5% Mauvais
33% Moyen
62% Bon



Ménages déplacés ayant la propriété de l'abri: 66%

Ménages payant un loyer: 0%

📦 Biens de première nécessité

Combustible utilisé:

100% Bois
0% Charbon



Score NFI, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Bon (8-10)	66%	56%	60%
Moyen (5-7)	34%	44%	40%
Mauvais (0-4)	0%	0%	0%

🚰 Eau, Hygiène et Assainissement

Type de latrines:

Latrines partagées 18%
Latrines privées 20%
Plein air 62%

Accès à l'eau:

Robinet (au réseau) 59%
Puits extérieur 26%
Pas de puits 15%
Source non protégée 0%

Distance au point d'eau

Moins de 200m 69%
Entre 200 et 500m 19%
Plus de 500m 13%

👥 Assistance et Capacités

Ménages ayant reçu au moins une assistance humanitaire: 82%
(tous types d'assistances confondues)

Ménages ayant effectué des réparations dans l'abri depuis l'arrivée des déplacés: 48%

Ménages ayant la capacité de réaliser des réparations au sein de l'abri: 67%

Ménages disposés à entreprendre la construction de latrines: 74%

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de l'abri: 25%

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de la zone d'habitation: 16%

👤 Profil démographique des déplacés*

Taille moyenne du ménage: 7

Taux de dépendance moyen du village: 124

Ce ratio désigne le rapport du nombre d'individus supposés «dépendre» des autres pour leur vie quotidienne, et le nombre d'individus en âge de travailler, capables d'assumer cette charge. Les données sont montrées comme la proportion des personnes inactives par rapport à 100 personnes en âge de travailler.

Distribution de la population par âge:

Personnes âgées, 60+ 8%
Adultes, 18-59 29%
Jeunes, 12-17 15%
Enfants, 0-11 48%

👤 Vulnérabilités


Ménages dirigés par une femme seule: 23%

Ménages comprenant au moins une personne vulnérable ou handicapée: 8%

Ce factsheet fournit un aperçu des résultats clés de l'évaluation en abris réalisée à Chetimari, commune de Chetimari, département de Diffa.

Les résultats sont basés sur des données collectées entre le 17 et le 20 décembre 2015, auprès de 103 ménages déplacés, et peuvent être généralisés à la population totale du village avec un taux de confiance de 95% et une marge d'erreur de 7%.

Ce factsheet a été réalisé dans le cadre de l'évaluation rapide en abris, effectuée dans 14 localités de la région de Diffa. REACH a effectué une évaluation de 1317 ménages déplacés pour mieux comprendre la situation en abris, les besoins, et les capacités des réfugiés nigériens, des retournés nigériens, ainsi que des déplacés internes. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Niger avec l'appui du groupe de travail Abris et Biens non Alimentaires, a collaboré à la réalisation de l'évaluation.



🚶 Déplacement

Statut des ménages déplacés:

59% Réfugiés
37% PDIs
4% Retournés



Nombre moyen de déplacements: 2

Durée moyenne sur le site actuel: 42 semaines

Volonté de rester sur le site actuel:

95% oui
5% non



🏠 Typologie des abris des déplacés

Type d'abri:

Bâtiment public	6%	■
Abri temporaire	80%	■
Famille d'accueil	7%	■
Location	0%	■
Logement fixe	8%	■

Matériau principal de l'abri, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Paille-végétation	74%	53%	50%
Tissu	0%	13%	0%
Tôle-bâche	16%	21%	0%
Banco	10%	13%	50%
Autres matériaux	0%	0%	0%

Nombre moyen de personnes par pièce : 5

Surface moyenne couverte par personne: 2 m²

🏠 Conditions des abris des déplacés

Conditions observés par des enquêteurs:

Etat de la toiture:

50% Mauvais
25% Moyen
22% Bon



Etat des murs:

58% Mauvais
19% Moyen
22% Bon



Etat des portes et fenêtres:

64% Mauvais
14% Moyen
22% Bon



Etat du sol:

5% Mauvais
45% Moyen
50% Bon



Ménages déplacés ayant la propriété de l'abri: 80%

Ménages payant un loyer: 2%

📦 Biens de première nécessité

Combustible utilisé:

93% Bois
7% Charbon



Score NFI, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Bon (8-10)	70%	74%	25%
Moyen (5-7)	30%	13%	75%
Mauvais (0-4)	0%	13%	0%

🚰 Eau, Hygiène et Assainissement

Type de latrines:

Latrines partagées	23%	■
Latrines privées	0%	■
Plein air	77%	■

Accès à l'eau:

Robinet (au réseau)	52%	■
Puits extérieur	34%	■
Pas de puits	12%	■
Source non protégée	2%	■

Distance au point d'eau

Moins de 200m	32%	■
Entre 200 et 500m	59%	■
Plus de 500m	9%	■

🏠 Assistance et Capacités

Ménages ayant reçu au moins une assistance humanitaire: 50%
(tous types d'assistances confondues)

Ménages ayant effectué des réparations dans l'abri depuis l'arrivée des déplacés: 49%

Ménages ayant la capacité de réaliser des réparations au sein de l'abri: 74%

Ménages disposés à entreprendre la construction de latrines: 71%

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de l'abri: 35%

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de la zone d'habitation: 33%

👤 Profil démographique des déplacés*

Taille moyenne du ménage: 7

Taux de dépendance moyen du village: 140

Ce ratio désigne le rapport du nombre d'individus supposés «dépendre» des autres pour leur vie quotidienne, et le nombre d'individus en âge de travailler, capables d'assumer cette charge. Les données sont montrées comme la proportion des personnes inactives par rapport à 100 personnes en âge de travailler.

Distribution de la population par âge:

Personnes âgées, 60+	6%
Adultes, 18-59	28%
Jeunes, 12-17	14%
Enfants, 0-11	52%

👤 Vulnérabilités


Ménages dirigés par une femme seule: 36%

Ménages comprenant au moins une personne vulnérable ou handicapée: 16%

Ce factsheet fournit un aperçu des résultats clés de l'évaluation en abris réalisée à Djalori, commune de Gueskerou, département de Diffa.

Les résultats sont basés sur des données collectées entre le 17 et le 20 décembre 2015, auprès de 23 ménages déplacés, et peuvent être généralisés à la population totale du village avec un taux de confiance de 95% et une marge d'erreur de 15%.

Ce factsheet a été réalisé dans le cadre de l'évaluation rapide en abris, effectuée dans 14 localités de la région de Diffa. REACH a effectué une évaluation de 1317 ménages déplacés pour mieux comprendre la situation en abris, les besoins, et les capacités des réfugiés nigériens, des retournés nigériens, ainsi que des déplacés internes. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Niger avec l'appui du groupe de travail Abris et Biens non Alimentaires, a collaboré à la réalisation de l'évaluation.



🚶 Déplacement

Statut des ménages déplacés:

52% Réfugiés
26% PDIs
22% Retournés



Nombre moyen de déplacements: 1

Durée moyenne sur le site actuel: 21 semaines

Volonté de rester sur le site actuel:

91% oui
9% non



🏠 Typologie des abris des déplacés

Type d'abri:

Bâtiment public	0%
Abri temporaire	87%
Famille d'accueil	4%
Location	0%
Logement fixe	9%

Matériau principal de l'abri, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Paille-végétation	100%	83%	60%
Tissu	0%	0%	0%
Tôle-bâche	0%	17%	20%
Banco	0%	0%	20%
Autres matériaux	0%	0%	0%

Nombre moyen de personnes par pièce : 6

Surface moyenne couverte par personne: 4 m²

🏠 Conditions des abris des déplacés

Conditions observés par des enquêteurs:

Etat de la toiture:

87% Mauvais
13% Moyen
0% Bon




Etat des murs:

78% Mauvais
22% Moyen
0% Bon



Etat des portes et fenêtres:

83% Mauvais
17% Moyen
0% Bon



Etat du sol:

48% Mauvais
35% Moyen
17% Bon



Ménages déplacés ayant la propriété de l'abri: 35%

Ménages payant un loyer: 0%

📦 Biens de première nécessité

Combustible utilisé:

100% Bois
0% Charbon



Score NFI, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Bon (8-10)	50%	100%	100%
Moyen (5-7)	42%	0%	0%
Mauvais (0-4)	8%	0%	0%

🚰 Eau, Hygiène et Assainissement

Type de latrines:

Latrines partagées	0%
Latrines privées	4%
Plein air	96%

Accès à l'eau:

Robinet (au réseau)	0%
Puits extérieur	100%
Pas de puits	0%
Source non protégée	0%

Distance au point d'eau

Moins de 200m	35%
Entre 200 et 500m	57%
Plus de 500m	9%

🏠 Assistance et Capacités

Ménages ayant reçu au moins une assistance humanitaire: 17%
(tous types d'assistances confondues)

Ménages ayant effectué des réparations dans l'abri depuis l'arrivée des déplacés: 30%

Ménages ayant la capacité de réaliser des réparations au sein de l'abri: 30%

Ménages disposés à entreprendre la construction de latrines: 74%

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de l'abri: 9%

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de la zone d'habitation: 39%

👤 Profil démographique des déplacés*

Taille moyenne du ménage: 8

Taux de dépendance moyen du village: 122

Ce ratio désigne le rapport du nombre d'individus supposés «dépendre» des autres pour leur vie quotidienne, et le nombre d'individus en âge de travailler, capables d'assumer cette charge. Les données sont montrées comme la proportion des personnes inactives par rapport à 100 personnes en âge de travailler.

Distribution de la population par âge:

Personnes âgées, 60+	3%
Adultes, 18-59	27%
Jeunes, 12-17	18%
Enfants, 0-11	52%

👤 Vulnérabilités


Ménages dirigés par une femme seule: 22%

Ménages comprenant au moins une personne vulnérable ou handicapée: 26%

Ce factsheet fournit un aperçu des résultats clés de l'évaluation en abris réalisée à Gagamari, commune de Chetimari, département de Diffa.

Les résultats sont basés sur des données collectées entre le 17 et le 20 décembre 2015, auprès de 97 ménages déplacés, et peuvent être généralisés à la population totale du village avec un taux de confiance de 95% et une marge d'erreur de 8%.

Ce factsheet a été réalisé dans le cadre de l'évaluation rapide en abris, effectuée dans 14 localités de la région de Diffa. REACH a effectué une évaluation de 1317 ménages déplacés pour mieux comprendre la situation en abris, les besoins, et les capacités des réfugiés nigériens, des retournés nigériens, ainsi que des déplacés internes. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Niger avec l'appui du groupe de travail Abris et Biens non Alimentaires, a collaboré à la réalisation de l'évaluation.



🚶 Déplacement

Statut des ménages déplacés:




Nombre moyen de déplacements: **2**
Durée moyenne sur le site actuel: **71** semaines

Volonté de rester sur le site actuel:



🏠 Typologie des abris des déplacés

Type d'abri:



Matériau principal de l'abri, par statut du ménage:


	Réfugiés	PDIs	Retournés
Paille-végétation	81%	89%	78%
Tissu	0%	0%	0%
Tôle-bâche	16%	0%	6%
Banco	3%	11%	17%
Autres matériaux	0%	0%	0%

Nombre moyen de personnes par pièce : **5**
Surface moyenne couverte par personne: **12 m²**

🏠 Conditions des abris des déplacés

Conditions observées par des enquêteurs:

Etat de la toiture:



Etat des murs:



Etat des portes et fenêtres:



Etat du sol:



Ménages déplacés ayant la propriété de l'abri: **57%**

Ménages payant un loyer: **1%**

📦 Biens de première nécessité

Combustible utilisé:



Score NFI, par statut du ménage:


	Réfugiés	PDIs	Retournés
Bon (8-10)	66%	100%	83%
Moyen (5-7)	16%	0%	11%
Mauvais (0-4)	19%	0%	6%

🚰 Eau, Hygiène et Assainissement

Type de latrines:



Accès à l'eau:



Distance au point d'eau



Assistance et Capacités

Ménages ayant reçu au moins une assistance humanitaire: **57%**
(tous types d'assistances confondues)

Ménages ayant effectué des réparations dans l'abri depuis l'arrivée des déplacés: **35%**

Ménages ayant la capacité de réaliser des réparations au sein de l'abri: **75%**

Ménages disposés à entreprendre la construction de latrines: **78%**

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de l'abri: **25%**

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de la zone d'habitation: **20%**

👤 Profil démographique des déplacés*

Taille moyenne du ménage: **7**
Taux de dépendance moyen du village: **121**

Ce ratio désigne le rapport du nombre d'individus supposés «dépendre» des autres pour leur vie quotidienne, et le nombre d'individus en âge de travailler, capables d'assumer cette charge. Les données sont montrées comme la proportion des personnes inactives par rapport à 100 personnes en âge de travailler.

Distribution de la population par âge:

Personnes âgées, 60+	4%
Adultes, 18-59	29%
Jeunes, 12-17	16%
Enfants, 0-11	51%

Vulnérabilités


Ménages dirigés par une femme seule: **24%**

Ménages comprenant au moins une personne vulnérable ou handicapée: **22%**

Ce factsheet fournit un aperçu des résultats clés de l'évaluation en abris réalisée à Kabalewa, commune de Kabalewa, département de N'Guigmi.

Les résultats sont basés sur des données collectées entre le 17 et le 20 décembre 2015, auprès de 136 ménages déplacés, et peuvent être généralisés à la population totale du village avec un taux de confiance de 95% et une marge d'erreur de 7%.

Ce factsheet a été réalisé dans le cadre de l'évaluation rapide en abris, effectuée dans 14 localités de la région de Diffa. REACH a effectué une évaluation de 1317 ménages déplacés pour mieux comprendre la situation en abris, les besoins, et les capacités des réfugiés nigériens, des retournés nigériens, ainsi que des déplacés internes. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Niger avec l'appui du groupe de travail Abris et Biens non Alimentaires, a collaboré à la réalisation de l'évaluation.



🚶 Déplacement

Statut des ménages déplacés:

27% Réfugiés
17% PDIs
56% Retournés



Nombre moyen de déplacements: 1
Durée moyenne sur le site actuel: 29 semaines

Volonté de rester sur le site actuel:

91% oui
9% non



🏠 Typologie des abris des déplacés

Type d'abri:

Bâtiment public 0%
Abri temporaire 86%
Famille d'accueil 4%
Location 8%
Logement fixe 2%

Matériau principal de l'abri, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Paille-végétation	53%	52%	54%
Tissu	22%	26%	14%
Tôle-bâche	8%	9%	14%
Banco	17%	13%	16%
Autres matériaux	0%	0%	1%

Nombre moyen de personnes par pièce : 6
Surface moyenne couverte par personne: 10 m²

🏠 Conditions des abris des déplacés

Conditions observés par des enquêteurs:

Etat de la toiture:

64% Mauvais
26% Moyen
14% Bon



Etat des murs:

53% Mauvais
33% Moyen
14% Bon



Etat des portes et fenêtres:

86% Mauvais
10% Moyen
4% Bon



Etat du sol:

36% Mauvais
25% Moyen
39% Bon



Ménages déplacés ayant la propriété de l'abri: 54%

Ménages payant un loyer: 8%

📦 Biens de première nécessité

Combustible utilisé:

91% Bois
9% Charbon



Score NFI, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Bon (8-10)	44%	48%	70%
Moyen (5-7)	47%	48%	25%
Mauvais (0-4)	8%	4%	5%

🚰 Eau, Hygiène et Assainissement

Type de latrines:

Latrines partagées 9%
Latrines privées 13%
Plein air 78%

Accès à l'eau:

Robinet (au réseau) 84%
Puits extérieur 15%
Pas de puits 0%
Source non protégée 1%

Distance au point d'eau

Moins de 200m 27%
Entre 200 et 500m 19%
Plus de 500m 54%

👥 Assistance et Capacités

Ménages ayant reçu au moins une assistance humanitaire: 53%
(tous types d'assistances confondues)

Ménages ayant effectué des réparations dans l'abri depuis l'arrivée des déplacés: 53%

Ménages ayant la capacité de réaliser des réparations au sein de l'abri: 39%

Ménages disposés à entreprendre la construction de latrines: 70%

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de l'abri: 10%

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de la zone d'habitation: 41%

👤 Profil démographique des déplacés*

Taille moyenne du ménage: 7

Taux de dépendance moyen du village: 103

Ce ratio désigne le rapport du nombre d'individus supposés «dépendre» des autres pour leur vie quotidienne, et le nombre d'individus en âge de travailler, capables d'assumer cette charge. Les données sont montrées comme la proportion des personnes inactives par rapport à 100 personnes en âge de travailler.

Distribution de la population par âge:

Personnes âgées, 60+ 3%
Adultes, 18-59 31%
Jeunes, 12-17 18%
Enfants, 0-11 48%

👥 Vulnérabilités


Ménages dirigés par une femme seule: 24%

Ménages comprenant au moins une personne vulnérable ou handicapée: 13%

Ce factsheet fournit un aperçu des résultats clés de l'évaluation en abris réalisée à kidjandi, commune de Gueskerou, département de Diffa.

Les résultats sont basés sur des données collectées entre le 17 et le 20 décembre 2015, auprès de 56 ménages déplacés, et peuvent être généralisés à la population totale du village avec un taux de confiance de 95% et une marge d'erreur de 13%.

Ce factsheet a été réalisé dans le cadre de l'évaluation rapide en abris, effectuée dans 14 localités de la région de Diffa. REACH a effectué une évaluation de 1317 ménages déplacés pour mieux comprendre la situation en abris, les besoins, et les capacités des réfugiés nigériens, des retournés nigériens, ainsi que des déplacés internes. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Niger avec l'appui du groupe de travail Abris et Biens non Alimentaires, a collaboré à la réalisation de l'évaluation.



🚶 Déplacement

Statut des ménages déplacés:

3% Réfugiés
57% PDIs
40% Retournés



Nombre moyen de déplacements: 1
Durée moyenne sur le site actuel: 10 semaines

Volonté de rester sur le site actuel:

88% oui
12% non



🏠 Typologie des abris des déplacés

Type d'abri:

Bâtiment public 0%
Abri temporaire 67%
Famille d'accueil 0%
Location 2%
Logement fixe 31%

Matériau principal de l'abri, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Paille-végétation	100%	33%	53%
Tissu	0%	63%	35%
Tôle-bâche	0%	4%	6%
Banco	0%	0%	6%
Autres matériaux	0%	0%	0%

Nombre moyen de personnes par pièce : 8
Surface moyenne couverte par personne: 2 m²

🏠 Conditions des abris des déplacés

Conditions observés par des enquêteurs:

Etat de la toiture:

79% Mauvais
16% Moyen
5% Bon



Etat des murs:

69% Mauvais
26% Moyen
5% Bon



Etat des portes et fenêtres:

93% Mauvais
2% Moyen
5% Bon



Etat du sol:

38% Mauvais
26% Moyen
36% Bon



Ménages déplacés ayant la propriété de l'abri: 69%

Ménages payant un loyer: 2%

📦 Biens de première nécessité

Combustible utilisé:

98% Bois
2% Charbon



Score NFI, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Bon (8-10)	0%	42%	76%
Moyen (5-7)	100%	29%	24%
Mauvais (0-4)	0%	29%	0%

🚰 Eau, Hygiène et Assainissement

Type de latrines:

Latrines partagées 2%
Latrines privées 5%
Plein air 93%

Accès à l'eau:

Robinet (au réseau) 98%
Puits extérieur 2%
Pas de puits 0%
Source non protégée 0%

Distance au point d'eau

Moins de 200m 2%
Entre 200 et 500m 29%
Plus de 500m 69%

🏠 Assistance et Capacités

Ménages ayant reçu au moins une assistance humanitaire: 36%
(tous types d'assistances confondues)

Ménages ayant effectué des réparations dans l'abri depuis l'arrivée des déplacés: 36%

Ménages ayant la capacité de réaliser des réparations au sein de l'abri: 55%

Ménages disposés à entreprendre la construction de latrines: 62%

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de l'abri: 10%

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de la zone d'habitation: 36%

👤 Profil démographique des déplacés*

Taille moyenne du ménage: 8

Taux de dépendance moyen du village: 98

Ce ratio désigne le rapport du nombre d'individus supposés «dépendre» des autres pour leur vie quotidienne, et le nombre d'individus en âge de travailler, capables d'assumer cette charge. Les données sont montrées comme la proportion des personnes inactives par rapport à 100 personnes en âge de travailler.

Distribution de la population par âge:

Personnes âgées, 60+ 5%
Adultes, 18-59 31%
Jeunes, 12-17 20%
Enfants, 0-11 45%

👤 Vulnérabilités


Ménages dirigés par une femme seule: 12%

Ménages comprenant au moins une personne vulnérable ou handicapée: 29%

Ce factsheet fournit un aperçu des résultats clés de l'évaluation en abris réalisée à Kime Gana, commune de N'Guigmi, département de N'Guigmi.

Les résultats sont basés sur des données collectées entre le 17 et le 20 décembre 2015, auprès de 53 ménages déplacés, et peuvent être généralisés à la population totale du village avec un taux de confiance de 95% et une marge d'erreur de 10%.

Ce factsheet a été réalisé dans le cadre de l'évaluation rapide en abris, effectuée dans 14 localités de la région de Diffa. REACH a effectué une évaluation de 1317 ménages déplacés pour mieux comprendre la situation en abris, les besoins, et les capacités des réfugiés nigériens, des retournés nigériens, ainsi que des déplacés internes. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Niger avec l'appui du groupe de travail Abris et Biens non Alimentaires, a collaboré à la réalisation de l'évaluation.



🚶 Déplacement

Statut des ménages déplacés:

0% Réfugiés
47% PDIs
53% Retournés



Nombre moyen de déplacements: **1**
Durée moyenne sur le site actuel: **25** semaines

Volonté de rester sur le site actuel:

100% oui
0% non



🏠 Typologie des abris des déplacés

Type d'abri:

Bâtiment public 0%
Abri temporaire 91%
Famille d'accueil 0%
Location 0%
Logement fixe 9%

Matériau principal de l'abri, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Paille-végétation	0%	92%	82%
Tissu	0%	8%	11%
Tôle-bâche	0%	0%	7%
Banco	0%	0%	0%
Autres matériaux	0%	0%	0%

Nombre moyen de personnes par pièce : **5**
Surface moyenne couverte par personne: **5 m²**

🏠 Conditions des abris des déplacés

Conditions observés par des enquêteurs:

Etat de la toiture:

51% Mauvais
45% Moyen
8% Bon




Etat des murs:

30% Mauvais
62% Moyen
8% Bon



Etat des portes et fenêtres:

77% Mauvais
21% Moyen
2% Bon



Etat du sol:

36% Mauvais
17% Moyen
47% Bon



Ménages déplacés ayant la propriété de l'abri: **85%**

Ménages payant un loyer: **0%**

📦 Biens de première nécessité

Combustible utilisé:

98% Bois
2% Charbon



Score NFI, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Bon (8-10)	0%	36%	68%
Moyen (5-7)	0%	20%	32%
Mauvais (0-4)	0%	44%	0%

🚰 Eau, Hygiène et Assainissement

Type de latrines:

Latrines partagées 2%
Latrines privées 13%
Plein air 85%

Accès à l'eau:

Robinet (au réseau) 28%
Puits extérieur 72%
Pas de puits 0%
Source non protégée 0%

Distance au point d'eau

Moins de 200m 6%
Entre 200 et 500m 26%
Plus de 500m 68%

🏠 Assistance et Capacités

Ménages ayant reçu au moins une assistance humanitaire: **42%**
(tous types d'assistances confondues)

Ménages ayant effectué des réparations dans l'abri depuis l'arrivée des déplacés: **55%**

Ménages ayant la capacité de réaliser des réparations au sein de l'abri: **34%**

Ménages disposés à entreprendre la construction de latrines: **66%**

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de l'abri: **8%**

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de la zone d'habitation: **38%**

👤 Profil démographique des déplacés*

Taille moyenne du ménage: **7**

Taux de dépendance moyen du village: **113**

Ce ratio désigne le rapport du nombre d'individus supposés «dépendre» des autres pour leur vie quotidienne, et le nombre d'individus en âge de travailler, capables d'assumer cette charge. Les données sont montrées comme la proportion des personnes inactives par rapport à 100 personnes en âge de travailler.

Distribution de la population par âge:

Personnes âgées, 60+ 3%
Adultes, 18-59 30%
Jeunes, 12-17 17%
Enfants, 0-11 50%

👤 Vulnérabilités


Ménages dirigés par une femme seule: **36%**

Ménages comprenant au moins une personne vulnérable ou handicapée: **11%**

Ce factsheet fournit un aperçu des résultats clés de l'évaluation en abris réalisée à N'Gagame, commune de Gueskerou, département de Diffa.

Les résultats sont basés sur des données collectées entre le 17 et le 20 décembre 2015, auprès de 56 ménages déplacés, et peuvent être généralisés à la population totale du village avec un taux de confiance de 95% et une marge d'erreur de 8%.

Ce factsheet a été réalisé dans le cadre de l'évaluation rapide en abris, effectuée dans 14 localités de la région de Diffa. REACH a effectué une évaluation de 1317 ménages déplacés pour mieux comprendre la situation en abris, les besoins, et les capacités des réfugiés nigériens, des retournés nigériens, ainsi que des déplacés internes. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Niger avec l'appui du groupe de travail Abris et Biens non Alimentaires, a collaboré à la réalisation de l'évaluation.



🚶 Déplacement

Statut des ménages déplacés:

39% Réfugiés
43% PDIs
18% Retournés



Nombre moyen de déplacements: **2**
Durée moyenne sur le site actuel: **16** semaines

Volonté de rester sur le site actuel:

98% oui
2% non



🏠 Typologie des abris des déplacés

Type d'abri:

Bâtiment public 0%
Abri temporaire 69%
Famille d'accueil 7%
Location 2%
Logement fixe 22%

Matériau principal de l'abri, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Paille-végétation	77%	67%	80%
Tissu	9%	17%	10%
Tôle-bâche	5%	13%	0%
Banco	9%	4%	10%
Autres matériaux	0%	0%	0%

Nombre moyen de personnes par pièce : **6**
Surface moyenne couverte par personne: **5 m²**

🏠 Conditions des abris des déplacés

Conditions observées par des enquêteurs:

Etat de la toiture:

73% Mauvais
18% Moyen
7% Bon



Etat des murs:

55% Mauvais
38% Moyen
7% Bon



Etat des portes et fenêtres:

84% Mauvais
9% Moyen
7% Bon



Etat du sol:

34% Mauvais
25% Moyen
41% Bon



Ménages déplacés ayant la propriété de l'abri: **59%**

Ménages payant un loyer: **2%**

📦 Biens de première nécessité

Combustible utilisé:

98% Bois
2% Charbon



Score NFI, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Bon (8-10)	73%	29%	100%
Moyen (5-7)	27%	58%	0%
Mauvais (0-4)	0%	13%	0%

🚰 Eau, Hygiène et Assainissement

Type de latrines:

Latrines partagées 0%
Latrines privées 5%
Plein air 95%

Accès à l'eau:

Robinet (au réseau) 46%
Puits extérieur 50%
Pas de puits 0%
Source non protégée 4%

Distance au point d'eau

Moins de 200m 4%
Entre 200 et 500m 4%
Plus de 500m 93%

🏠 Assistance et Capacités

Ménages ayant reçu au moins une assistance humanitaire: **43%**
(tous types d'assistances confondues)

Ménages ayant effectué des réparations dans l'abri depuis l'arrivée des déplacés: **55%**

Ménages ayant la capacité de réaliser des réparations au sein de l'abri: **34%**

Ménages disposés à entreprendre la construction de latrines: **73%**

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de l'abri: **7%**

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de la zone d'habitation: **21%**

👤 Profil démographique des déplacés*

Taille moyenne du ménage: **7**

Taux de dépendance moyen du village: **134**

Ce ratio désigne le rapport du nombre d'individus supposés «dépendre» des autres pour leur vie quotidienne, et le nombre d'individus en âge de travailler, capables d'assumer cette charge. Les données sont montrées comme la proportion des personnes inactives par rapport à 100 personnes en âge de travailler.

Distribution de la population par âge:

Personnes âgées, 60+	2%
Adultes, 18-59	30%
Jeunes, 12-17	13%
Enfants, 0-11	55%

👤 Vulnérabilités


Ménages dirigés par une femme seule: **21%**

Ménages comprenant au moins une personne vulnérable ou handicapée: **9%**

Ce factsheet fournit un aperçu des résultats clés de l'évaluation en abris réalisée à Site d'Elhadji Maïnari, commune de Gueskerou, département de Diffa.

Les résultats sont basés sur des données collectées entre le 17 et le 20 décembre 2015, auprès de 113 ménages déplacés, et peuvent être généralisés à la population totale du village avec un taux de confiance de 95% et une marge d'erreur de 6%.

Ce factsheet a été réalisé dans le cadre de l'évaluation rapide en abris, effectuée dans 14 localités de la région de Diffa. REACH a effectué une évaluation de 1317 ménages déplacés pour mieux comprendre la situation en abris, les besoins, et les capacités des réfugiés nigériens, des retournés nigériens, ainsi que des déplacés internes. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Niger avec l'appui du groupe de travail Abris et Biens non Alimentaires, a collaboré à la réalisation de l'évaluation.



🚶 Déplacement

Statut des ménages déplacés:

39% Réfugiés
49% PDIs
12% Retournés



Nombre moyen de déplacements: 2

Durée moyenne sur le site actuel: 25 semaines

Volonté de rester sur le site actuel:

95% oui
5% non



🏠 Typologie des abris des déplacés

Type d'abri:

Bâtiment public 4%
Abri temporaire 80%
Famille d'accueil 2%
Location 0%
Logement fixe 15%

Matériau principal de l'abri, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Paille-végétation	91%	78%	50%
Tissu	2%	4%	14%
Tôle-bâche	5%	13%	14%
Banco	2%	2%	14%
Autres matériaux	0%	4%	7%

Nombre moyen de personnes par pièce : 5
Surface moyenne couverte par personne: 2 m²

🏠 Conditions des abris des déplacés

Conditions observés par des enquêteurs:

Etat de la toiture:

43% Mauvais
37% Moyen
18% Bon



Etat des murs:

53% Mauvais
29% Moyen
18% Bon



Etat des portes et fenêtres:

58% Mauvais
24% Moyen
18% Bon



Etat du sol:

5% Mauvais
44% Moyen
50% Bon



Ménages déplacés ayant la propriété de l'abri: 84%

Ménages payant un loyer: 0%

📦 Biens de première nécessité

Combustible utilisé:

91% Bois
9% Charbon



Score NFI, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Bon (8-10)	77%	69%	36%
Moyen (5-7)	14%	20%	64%
Mauvais (0-4)	9%	11%	0%

🚰 Eau, Hygiène et Assainissement

Type de latrines:

Latrines partagées 24%
Latrines privées 0%
Plein air 76%

Accès à l'eau:

Robinet (au réseau) 64%
Puits extérieur 35%
Pas de puits 1%
Source non protégée 0%

Distance au point d'eau

Moins de 200m 40%
Entre 200 et 500m 30%
Plus de 500m 30%

👥 Assistance et Capacités

Ménages ayant reçu au moins une assistance humanitaire: 68%
(tous types d'assistances confondues)

Ménages ayant effectué des réparations dans l'abri depuis l'arrivée des déplacés: 35%

Ménages ayant la capacité de réaliser des réparations au sein de l'abri: 82%

Ménages disposés à entreprendre la construction de latrines: 65%

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de l'abri: 23%

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de la zone d'habitation: 36%

👤 Profil démographique des déplacés*

Taille moyenne du ménage: 8

Taux de dépendance moyen du village: 132

Ce ratio désigne le rapport du nombre d'individus supposés «dépendre» des autres pour leur vie quotidienne, et le nombre d'individus en âge de travailler, capables d'assumer cette charge. Les données sont montrées comme la proportion des personnes inactives par rapport à 100 personnes en âge de travailler.

Distribution de la population par âge:

Personnes âgées, 60+ 6%
Adultes, 18-59 26%
Jeunes, 12-17 17%
Enfants, 0-11 51%

👤 Vulnérabilités


Ménages dirigés par une femme seule: 25%

Ménages comprenant au moins une personne vulnérable ou handicapée: 22%

Ce factsheet fournit un aperçu des résultats clés de l'évaluation en abris réalisée à Tchoungoua, commune de Bosso, département de Bosso.

Les résultats sont basés sur des données collectées entre le 17 et le 20 décembre 2015, auprès de 90 ménages déplacés, et peuvent être généralisés à la population totale du village avec un taux de confiance de 95% et une marge d'erreur de 7%.

Ce factsheet a été réalisé dans le cadre de l'évaluation rapide en abris, effectuée dans 14 localités de la région de Diffa. REACH a effectué une évaluation de 1317 ménages déplacés pour mieux comprendre la situation en abris, les besoins, et les capacités des réfugiés nigériens, des retournés nigériens, ainsi que des déplacés internes. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Niger avec l'appui du groupe de travail Abris et Biens non Alimentaires, a collaboré à la réalisation de l'évaluation.



🚶 Déplacement

Statut des ménages déplacés:




Nombre moyen de déplacements: **3**
Durée moyenne sur le site actuel: **14** semaines

Volonté de rester sur le site actuel:



🏠 Typologie des abris des déplacés

Type d'abri:



Matériau principal de l'abri, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Paille-végétation	72%	53%	50%
Tissu	0%	0%	0%
Tôle-bâche	8%	0%	0%
Banco	19%	33%	50%
Autres matériaux	2%	13%	0%

Nombre moyen de personnes par pièce : **5**
Surface moyenne couverte par personne: **5 m²**

🏠 Conditions des abris des déplacés

Conditions observés par des enquêteurs:

Etat de la toiture:



Etat des murs:



Etat des portes et fenêtres:



Etat du sol:



Ménages déplacés ayant la propriété de l'abri: **31%**

Ménages payant un loyer: **16%**

📦 Biens de première nécessité

Combustible utilisé:



Score NFI, par statut du ménage:


	Réfugiés	PDIs	Retournés
Bon (8-10)	19%	13%	59%
Moyen (5-7)	68%	53%	36%
Mauvais (0-4)	13%	33%	5%

🚰 Eau, Hygiène et Assainissement


Type de latrines:



Accès à l'eau:



Distance au point d'eau



👥 Assistance et Capacités

Ménages ayant reçu au moins une assistance humanitaire: **53%**
(tous types d'assistances confondues)

Ménages ayant effectué des réparations dans l'abri depuis l'arrivée des déplacés: **48%**

Ménages ayant la capacité de réaliser des réparations au sein de l'abri: **32%**

Ménages disposés à entreprendre la construction de latrines: **44%**

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de l'abri: **21%**

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de la zone d'habitation: **3%**

👤 Profil démographique des déplacés*

Taille moyenne du ménage: **11**

Taux de dépendance moyen du village: **124**

Ce ratio désigne le rapport du nombre d'individus supposés «dépendre» des autres pour leur vie quotidienne, et le nombre d'individus en âge de travailler, capables d'assumer cette charge. Les données sont montrées comme la proportion des personnes inactives par rapport à 100 personnes en âge de travailler.

Distribution de la population par âge:

Personnes âgées, 60+	9%
Adultes, 18-59	23%
Jeunes, 12-17	22%
Enfants, 0-11	46%

👥 Vulnérabilités


Ménages dirigés par une femme seule: **46%**

Ménages comprenant au moins une personne vulnérable ou handicapée: **44%**

Ce factsheet fournit un aperçu des résultats clés de l'évaluation en abris réalisée à Toumour, commune de Toumour, département de Bosso.

Les résultats sont basés sur des données collectées entre le 17 et le 20 décembre 2015, auprès de 202 ménages déplacés, et peuvent être généralisés à la population totale du village avec un taux de confiance de 95% et une marge d'erreur de 6%.

Ce factsheet a été réalisé dans le cadre de l'évaluation rapide en abris, effectuée dans 14 localités de la région de Diffa. REACH a effectué une évaluation de 1317 ménages déplacés pour mieux comprendre la situation en abris, les besoins, et les capacités des réfugiés nigériens, des retournés nigériens, ainsi que des déplacés internes. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Niger avec l'appui du groupe de travail Abris et Biens non Alimentaires, a collaboré à la réalisation de l'évaluation.



🚶 Déplacement

Statut des ménages déplacés:

70% Réfugiés
17% PDIs
13% Retournés



Nombre moyen de déplacements: 2

Durée moyenne sur le site actuel: 22 semaines

Volonté de rester sur le site actuel:

88% oui
12% non



🏠 Typologie des abris des déplacés

Type d'abri:

Bâtiment public	9%
Abri temporaire	38%
Famille d'accueil	31%
Location	10%
Logement fixe	12%

Matériau principal de l'abri, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Paille-végétation	75%	82%	70%
Tissu	9%	3%	0%
Tôle-bâche	4%	3%	0%
Banco	11%	12%	30%
Autres matériaux	1%	0%	0%

Nombre moyen de personnes par pièce : 6

Surface moyenne couverte par personne: 5 m²

🏠 Conditions des abris des déplacés

Conditions observés par des enquêteurs:

Etat de la toiture:

50% Mauvais
38% Moyen
13% Bon



Etat des murs:

59% Mauvais
28% Moyen
13% Bon



Etat des portes et fenêtres:

73% Mauvais
19% Moyen
8% Bon



Etat du sol:

33% Mauvais
50% Moyen
17% Bon



Ménages déplacés ayant la propriété de l'abri: 28%

Ménages payant un loyer: 7%

📦 Biens de première nécessité

Combustible utilisé:

97% Bois
3% Charbon



Score NFI, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Bon (8-10)	38%	44%	41%
Moyen (5-7)	51%	44%	33%
Mauvais (0-4)	11%	12%	26%

🚰 Eau, Hygiène et Assainissement

Type de latrines:

Latrines partagées	13%
Latrines privées	20%
Plein air	66%

Accès à l'eau:

Robinet (au réseau)	71%
Puits extérieur	16%
Pas de puits	9%
Source non protégée	3%

Distance au point d'eau

Moins de 200m	18%
Entre 200 et 500m	42%
Plus de 500m	40%

🏠 Assistance et Capacités

Ménages ayant reçu au moins une assistance humanitaire: 50%
(tous types d'assistances confondues)

Ménages ayant effectué des réparations dans l'abri depuis l'arrivée des déplacés: 35%

Ménages ayant la capacité de réaliser des réparations au sein de l'abri: 55%

Ménages disposés à entreprendre la construction de latrines: 57%

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de l'abri: 20%

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de la zone d'habitation: 18%

👤 Profil démographique des déplacés*

Taille moyenne du ménage: 9

Taux de dépendance moyen du village: 120

Ce ratio désigne le rapport du nombre d'individus supposés «dépendre» des autres pour leur vie quotidienne, et le nombre d'individus en âge de travailler, capables d'assumer cette charge. Les données sont montrées comme la proportion des personnes inactives par rapport à 100 personnes en âge de travailler.

Distribution de la population par âge:

Personnes âgées, 60+	6%
Adultes, 18-59	25%
Jeunes, 12-17	21%
Enfants, 0-11	48%

👤 Vulnérabilités


Ménages dirigés par une femme seule: 44%

Ménages comprenant au moins une personne vulnérable ou handicapée: 28%

Ce factsheet fournit un aperçu des résultats clés de l'évaluation en abris réalisée à Yebi, commune de Bosso, département de Bosso.

Les résultats sont basés sur des données collectées entre le 17 et le 20 décembre 2015, auprès de 94 ménages déplacés, et peuvent être généralisés à la population totale du village avec un taux de confiance de 95% et une marge d'erreur de 8%.

Ce factsheet a été réalisé dans le cadre de l'évaluation rapide en abris, effectuée dans 14 localités de la région de Diffa. REACH a effectué une évaluation de 1317 ménages déplacés pour mieux comprendre la situation en abris, les besoins, et les capacités des réfugiés nigériens, des retournés nigériens, ainsi que des déplacés internes. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Niger avec l'appui du groupe de travail Abris et Biens non Alimentaires, a collaboré à la réalisation de l'évaluation.



👤 Déplacement

Statut des ménages déplacés:

79% Réfugiés
5% PDIs
16% Retournés



Nombre moyen de déplacements: **3**
Durée moyenne sur le site actuel: **38** semaines

Volonté de rester sur le site actuel:

79% oui
21% non



🏠 Typologie des abris des déplacés

Type d'abri:

Bâtiment public 13%
Abri temporaire 54%
Famille d'accueil 17%
Location 1%
Logement fixe 15%

Matériau principal de l'abri, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Paille-végétation	76%	60%	60%
Tissu	8%	20%	20%
Tôle-bâche	8%	0%	0%
Banco	1%	20%	0%
Autres matériaux	7%	0%	20%

Nombre moyen de personnes par pièce : **8**
Surface moyenne couverte par personne: **2 m²**

🏠 Conditions des abris des déplacés

Conditions observés par des enquêteurs:


Etat de la toiture:

59% Mauvais
36% Moyen
2% Bon




Etat des murs:

63% Mauvais
35% Moyen
2% Bon



Etat des portes et fenêtres:

81% Mauvais
13% Moyen
6% Bon



Etat du sol:

37% Mauvais
49% Moyen
14% Bon



Ménages déplacés ayant la propriété de l'abri: **33%**

Ménages payant un loyer: **5%**

📦 Biens de première nécessité

Combustible utilisé:

95% Bois
5% Charbon



Score NFI, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Bon (8-10)	12%	0%	7%
Moyen (5-7)	59%	100%	67%
Mauvais (0-4)	28%	0%	27%

🚰 Eau, Hygiène et Assainissement

Type de latrines:

Latrines partagées 10%
Latrines privées 12%
Plein air 79%

Accès à l'eau:

Robinet (au réseau) 84%
Puits extérieur 6%
Pas de puits 0%
Source non protégée 10%

Distance au point d'eau

Moins de 200m 47%
Entre 200 et 500m 28%
Plus de 500m 26%

🏠 Assistance et Capacités

Ménages ayant reçu au moins une assistance humanitaire: **53%**
(tous types d'assistances confondues)

Ménages ayant effectué des réparations dans l'abri depuis l'arrivée des déplacés: **54%**

Ménages ayant la capacité de réaliser des réparations au sein de l'abri: **41%**

Ménages disposés à entreprendre la construction de latrines: **60%**

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de l'abri: **12%**

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de la zone d'habitation: **20%**

👤 Profil démographique des déplacés*

Taille moyenne du ménage: **10**

Taux de dépendance moyen du village: **110**

Ce ratio désigne le rapport du nombre d'individus supposés «dépendre» des autres pour leur vie quotidienne, et le nombre d'individus en âge de travailler, capables d'assumer cette charge. Les données sont montrées comme la proportion des personnes inactives par rapport à 100 personnes en âge de travailler.

Distribution de la population par âge:

Personnes âgées, 60+ 7%
Adultes, 18-59 26%
Jeunes, 12-17 21%
Enfants, 0-11 45%

👤 Vulnérabilités


Ménages dirigés par une femme seule: **38%**

Ménages comprenant au moins une personne vulnérable ou handicapée: **28%**

Ce factsheet fournit un aperçu des résultats clés de l'évaluation en abris au niveau des 14 villages sélectionnés.

Les résultats sont basés sur des données collectées entre le 17 et le 20 décembre 2015, auprès de 1317 ménages déplacés, et peuvent être généralisés à la population totale du village avec un taux de confiance de 95% et une marge d'erreur de 7%.

Ce factsheet a été réalisé dans le cadre de l'évaluation rapide en abris, effectuée dans 14 localités de la région de Diffa. REACH a effectué une évaluation de 1317 ménages déplacés pour mieux comprendre la situation en abris, les besoins, et les capacités des réfugiés nigériens, des retournés nigériens, ainsi que des déplacés internes. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Niger avec l'appui du groupe de travail Abris et Biens non Alimentaires, a collaboré à la réalisation de l'évaluation.



🚶 Déplacement

Statut des ménages déplacés:

52% Réfugiés
21% PDIs
27% Retournés



Nombre moyen de déplacements: **2**
Durée moyenne sur le site actuel: **29** semaines

Volonté de rester sur le site actuel:

90% oui
10% non



🏠 Typologie des abris des déplacés

Type d'abri:

Bâtiment public 5%
Abri temporaire 54%
Famille d'accueil 17%
Location 6%
Logement fixe 18%

Matériau principal de l'abri, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Paille-végétation	74	60	54
Tissu	8	19	21
Tôle-bâche	6	9	3
Banco	8	11	20
Autres matériaux	2	1	2

Nombre moyen de personnes par pièce : **6**
Surface moyenne couverte par personne: **5 m²**

🏠 Conditions des abris des déplacés

Conditions observés par des enquêteurs:

Etat de la toiture:

56% Mauvais
30% Moyen
13% Bon



Etat des murs:

59% Mauvais
28% Moyen
13% Bon



Etat des portes et fenêtres:

74% Mauvais
15% Moyen
11% Bon



Etat du sol:

33% Mauvais
38% Moyen
29% Bon



Ménages déplacés ayant la propriété de l'abri: **51**

Ménages payant un loyer: **5**

📦 Biens de première nécessité

Combustible utilisé:

96% Bois
4% Charbon



Score NFI, par statut du ménage:

	Réfugiés	PDIs	Retournés
Bon (8-10)	37	39	56
Moyen (5-7)	47	34	32
Mauvais (0-4)	13	27	12

🚰 Eau, Hygiène et Assainissement

Type de latrines:

Latrines partagées 20%
Latrines privées 13%
Plein air 67%

Accès à l'eau:

Robinet (au réseau) 56%
Puits extérieur 21%
Pas de puits 6%
Source non protégée 16%

Distance au point d'eau

Moins de 200m 24%
Entre 200 et 500m 31%
Plus de 500m 46%

🛠 Assistance et Capacités

Ménages ayant reçu au moins une assistance humanitaire: **51**
(tous types d'assistances confondues)

Ménages ayant effectué des réparations dans l'abri depuis l'arrivée des déplacés: **42**

Ménages ayant la capacité de réaliser des réparations au sein de l'abri: **50**

Ménages disposés à entreprendre la construction de latrines: **60**

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de l'abri: **17**

Ménages exerçant une activité génératrice de revenus au sein de la zone d'habitation: **23**

👤 Profil démographique des déplacés*

Taille moyenne du ménage: **9**

Taux de dépendance moyen du village: **124**

Ce ratio désigne le rapport du nombre d'individus supposés «dépendre» des autres pour leur vie quotidienne, et le nombre d'individus en âge de travailler, capables d'assumer cette charge. Les données sont montrées comme la proportion des personnes inactives par rapport à 100 personnes en âge de travailler.

Distribution de la population par âge:

Personnes âgées, 60+ 6%
Adultes, 18-59 26%
Jeunes, 12-17 19%
Enfants, 0-11 49%

👤 Vulnérabilités

Ménages dirigés par une femme seule: **38**

Ménages comprenant au moins une personne vulnérable ou handicapée: **21**