



Profil du site de Djori Koulo

Commune de Diffa, Diffa, Niger
Août 2021




Introduction

Cette fiche fournit un aperçu détaillé du site des déplacés (réfugiés, retournés et demandeurs d'asile) de Djori Koulo, dans la commune de Diffa. Entre juillet et août 2021, REACH sous le mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), a mené une étude afin d'analyser l'accès et l'utilisation des infrastructures socio-communautaires par les populations résidant dans le camp de Djori Koulo. Suite à un accroissement de la population du site entre 2020 et 2021, il est important d'analyser la capacité des infrastructures existantes à satisfaire les besoins essentiels des populations affectées sur le site.

Méthodologie

Dans le cadre de cette enquête, REACH a mené un recensement référencé des infrastructures ainsi que des entretiens avec des informateurs clés (IC) ayant une connaissance technique des infrastructures. Des entretiens quantitatifs auprès de 657 ménages ont été également menés afin de comprendre davantage le parcours de déplacement des déplacés ainsi que leurs capacités à répondre à leurs besoins de bases


Démographie¹



Aperçu démographique de Djori Koulo

Nombre d'habitants	9 386
Nombre de ménages	2 728


Carte 1. Cartographie des abris du site de Djori Koulo




Profil des habitants de Djori Koulo - enquête ménage

Au cours de notre enquête, 657 ménages ont été enquêtés en juillet 2021. Parmi ces ménages enquêtés, 58% sont des ménage dirigés par un homme et 43% par des femmes.


% de ménage accueillant un enfant séparé ou non accompagné



% de ménage accueillant des individus scolarisés, par statut



% des ménages avec une femme enceinte ou allaitante



¹ Direction Générale de l'Etat Civil, des Migrations et des Réfugiés (DREC), 30 septembre 2021. "Chiffres des personnes déplacées: réfugiés - retournés - déplacés internes - demandeurs d'asile."



Profil du site de Djori Koulo

Commune de Diffa, Diffa, Niger
Août 2021



Carte 2. Communes et pays de départ des populations déplacées de Djori Koulo



Déplacements vers le site de Djori Koulo - selon les informations récoltées auprès des IC

Selon les derniers recensements menés par la direction Générale de l'Etat Civil, des Migrations et des Réfugiés en août 2021, 9 386 personnes résident sur le site de Djori Koulo. Suite à la dégradation du contexte sécuritaire dans la région de Diffa, le site accueille un nombre croissant de déplacés internes provenant de Toumour, Kinchandi, Garin-Wanzan. Selon les ménages enquêtés sur le site, 82% sont originaires du Nigéria, suivi du Niger (18%) et du Tchad (1%). Les réfugiés sont en effet, le principal groupe de population résidant sur le site. Avant d'arriver sur le site de Djori Koulo, les PDI ont effectué moins de déplacement (moyenne de 2 déplacements) que les réfugiés (4).

Principales communes d'origine des PDI: Kablewa / Mainé Soroa / Nguigmi

Principales causes de déplacement



Plusieurs options de réponses pouvaient être sélectionnées par les informateurs-clés (questions à choix multiples), ainsi les résultats représentés peuvent excéder 100%.

Education et Santé - selon les informations récoltées auprès des IC

Une école primaire fonctionnelle et partiellement entretenue

Problèmes soulevés à l'école franco-arabe de Djori Koulo-Toumour

- Bâtiment endommagé
- Pas de matériel scolaire
- Pas de mobilier
- Nombre de classes / enseignants insuffisants
- Pas d'électricité
- Pas de services d'eau
- Pas de latrines
- Pas de clôtures pour le périmètre de l'école

Capacités de l'établissement vs. effectif total d'élèves : 1565 / 1560 élèves

Une clinique fonctionnelle et gratuite avec des ressources limitées

La clinique est conjointement dirigée par le district sanitaire et une ONG.

Nombre moyen de patients: **Entre 50 et 100 patients par jour**


Services offerts à la clinique

- Consultation médicale
- Traitement pour la diarrhée
- Traitement pour le paludisme

Ressources médicales manquantes

- Médicaments pour le paludisme
- Lits d'hospitalisation
- Seringues
- Médicaments anti-douleur
- Antibiotiques
- Bandages

Carte 3. Infrastructures d'éducation et de santé



² CSI - Centre de santé intégré




Profil du site de Djori Koulo

Commune de Diffa, Diffa, Niger
Août 2021



Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) - selon les informations récoltées auprès des IC

Carte 4. Infrastructures d'eau sur le site de Djori Koulo



Infrastructures d'eau

Nombre de Points d'Eau Modernes (PEM)

6% (4)
Château d'eau



94% (60)

Forage avec pompes à motricité humaine (PMH)

Nombre moyen de bidons par ménage:

4 bidons

Infrastructures d'eau payantes:

15 points d'eau

Prix du bidon de 25L:

12 FCFA

Sur les 64 infrastructures enquêtées, 33 ne sont pas entretenues et requièrent un entretien rapide.

Principaux problèmes rencontrés (n=48)³

85% Infrastructures endommagées

73% Temps d'attente important

10% Débit d'eau insuffisant

Selon les IC, si les forages PMH servent principalement moins de 250 usagers par infrastructure, les châteaux d'eau fournissent de l'eau de manière générale un plus grand nombre d'usagers. En effet 50% des châteaux sont utilisés par 250 - 500 personnes par jour.


Latrines

Suite à nos entretiens, aucune latrine n'a été constatée sur le site de Djori Koulo. Les habitants du site font principalement leur défécation à l'air libre.

³ Plusieurs options de réponses pouvaient être sélectionnées par les informateurs-clés (questions à choix multiples), ainsi les résultats représentés peuvent excéder 100%.


Abris - selon les informations récoltées auprès des IC

Type d'abris



Abris d'urgence - abris provisoire construit à partir de matériaux non durables tels que des bâches.
Abris de transition - abri transitionnel qui s'initie dans la phase d'urgence/post urgence et qui peut évoluer grâce et en fonction de son bénéficiaire pour devenir un habitat durable.


Etat des abris



Mauvais état - endommagé, mais réparable (toiture partiellement endommagée et/ou pas de porte ou de fenêtre).
Très mauvais état - dégâts lourds (toiture sérieusement endommagée et/ou structure du bâti mettant à risque ses occupants (pouvant s'écrouler).

Sources de nourriture et sources de revenu - enquête ménage

Les quatre principales sources de nourriture chez les ménages enquêtés



Seul les réponses avec plus de 5% ont été représentées sur ce graphique.

Seulement 19% des ménages enquêtés ont accès à des activités génératrices de revenus sur le site de Djori Koulo. Parmi les différents groupes enquêtés:

79% des réfugiés...

100% des retournés...

92% des déplacés internes...

... n'ont pas accès aux activités génératrices de revenu

Sources de revenu (n=15)

33% Agriculture

67% Commerce